

Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Зона ответственности ФГБУ «Военный санаторий «Крым» Минобороны
Российской Федерации:

участок трубопровода отопления до ответного фланца задвижки Ду80 в ТК-1
(схема 2).




Схема 2

«Поставщик»

Клемешев В.Б./



«Покупатель»

Сердюков Г.Н./

